

2025 年 3 月 3 日

JET-Smart 端末ご利用加盟店 御中

株式会社日本カードネットワーク

リンク・プロセッシング製 JET-Smart サービス終了のご案内（最終）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社業務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2024 年 9 月 30 日に同様のご案内を掲載させていただいておりますが、改めて下記の通りご案内申し上げます。何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

末筆ではございますが、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げますとともに、引き続き弊社 CARDNET 端末をご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

1. JET-Smart サービス終了について（再掲）

以下の日時に JET-Smart サービスを終了させていただくこととなりました。つきましては、JET-Smart 端末並びに関連するすべてのサービスは、同日時をもってご利用いただけなくなりますのでご了承ください。

また、センター閉塞方法の見直しを行ったためサービス終了日時および閉塞タイミングでのエラー表示画面が追加となりました。併せてご確認をお願いいたします。

サービス終了日時： 2025 年 4 月 1 日（火） 00:01 <前回：2025 年 3 月 31 日（月）24:00>

注 1）サービス終了日時以降、対象端末をお取り扱いいただいても決済処理はできません。

注 2）サービス終了日時以降は、端末のご利用を必ず中止くださいますようお願いいたします。

2. 端末の置換について（再掲）

対象端末をご利用の加盟店様におきましては、端末の置換が必要となります。引き続き、決済サービスをご利用いただく場合や、端末解約に必要なお手続きについては端末設置会社・包括先等にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

3. サービス終了対象端末（再掲）

以下の端末機種がご利用いただけなくなります。

メーカー	株式会社リンク・プロセッシング
対象機種	JET-Smart プリンター：PriFlex SmartⅢ カードリーダー兼ピンパッド：LP-PCR2.1BT カードリーダー兼プリンター：PriFlex Pro-S

リンク・プロセッシング製 JET-Smart 画像

カードリーダー兼 ピンパッド (LP-PCR2.1BT) 	プリンター (PriFlex SmartⅢ) 	カードリーダー兼 プリンター (PriFlex Pro-s) 
---	--	---

4. 業務終了時期

以下の通り、端末の新規設置・保守受付等を終了いたします。

① 新規販売・設置

【受付終了日】 終了済み

② 保守受付

【受付終了日】 2025 年 3 月 14 日（金）AM9:00

CARDNET 申込書受付センター到着分

および当社本社到着分

【対象詳細】 設定変更、機能追加、契約者変更、故障交換

※以下 URL 記載の OS バージョンでの動作を確認しています。

以降のバージョン、対応機種以外は動作保証対象外となります。

<https://www.linkprocessing.co.jp/jetsmart/modellist.html>

③ JET-Smart Web 管理画面

【最終ログイン可能日】 2025 年 9 月 30 日（火）

5. サービス終了日時以降の画面表示について

サービス終了時間後に売上操作を実施した場合、センター側の閉塞進捗により表示画面が一部異なります。

【パターン1】（クレジット IC/MS 共通）

- ・エラーメッセージ<LP009 ご利用できません>が表示され取引不成立となります。

iOS 版

The screenshot shows the iOS version of the sales screen. At the top, the status bar shows 'au 4G VPN', '16:33', and '98%' battery. The app header has a logo, '売上' (Sales), and a link '直近明細' (Recent Details). The main form has fields for '業務' (Credit Card), '金額' (100 円), '支払方法' (一括払い), and '付随情報' (未入力). Below the form, there is a red error message: '<LP009 ご利用できません> サービスデスクへTEL願います。 TEL:0120-964-036'. At the bottom are 'リセット' and '再印字' buttons.

Android 版

The screenshot shows the Android version of the sales screen. At the top, the status bar shows '16:50', signal icons, and battery. The app header has a menu icon, '売上', and a link '直近明細'. The main form has fields for '業務' (Credit Card), '金額' (100 円), '支払方法' (一括払い), and '付随情報' (未入力). Below the form, there is a red error message: 'ご利用できません <LP009 ご利用できません> サービスデスクへTEL願います。 TEL:0120-964-036'. At the bottom are 'リセット' and '再印字' buttons.

【パターン2】（iOS/Android 版で表示画面が異なります）

以下、エラーメッセージが表示され取引不成立となります。

- ・エラーメッセージ<LP1001 お取り扱いできません>
- ・エラーメッセージ<LP901 接続エラー>
- ・エラーメッセージ<LP902 受信タイムアウト>

<クレジット IC 売上の場合>

iOS 版

The screenshot shows the iOS version of the sales screen. At the top, the status bar shows 'au 4G VPN', '16:40', and '96%' battery. The app header has a logo, '売上', and a link '直近明細'. The main form has fields for '業務' (Credit Card), '金額' (100 円), '支払方法' (一括払い), and '付随情報' (未入力). Below the form, there is a red error message: '<LP1001 お取り扱いできません> IC カード処理エラー'. At the bottom are 'リセット' and '再印字' buttons.

Android 版

The screenshot shows the Android version of the sales screen. At the top, the status bar shows '11:08', signal icons, and battery. The app header has a menu icon, '売上', and a link '直近明細'. The main form has fields for '業務' (Credit Card), '金額' (100 円), '支払方法' (一括払い), and '付随情報' (未入力). Below the form, there is a red error message: 'もう一度やり直して下さい <LP901 接続エラー> 繰り返し発生する時は サービスデスクへTEL願います。 TEL:0120-964-036'. At the bottom are 'リセット' and '再印字' buttons.

<クレジット MS・銀聯売上の場合>

iOS 版

The screenshot shows the iOS app interface. At the top, the status bar displays 'au 4G VPN', '11:03', and '100%' battery. The app header has a logo on the left, '売上' (Sales) in the center, and '直近明細' (Recent Details) on the right. Below the header, there are four rows of input fields: '業務' (Business) with 'クレジットカード' (Credit Card) selected, '金額' (Amount) with '100' entered and '円' (Yen) as the unit, '支払方法' (Payment Method) with '一括払い' (Lump-sum payment) selected, and '付随情報' (Additional Information) with '未入力' (Not entered). At the bottom, there is a red warning message: 'この画面上でのみ再印字を行うことができます 再印字を行う場合は画面を切り替えないでください' (You can only reprint on this screen. When reprinting, please do not switch screens). Below this are two buttons: 'リセット' (Reset) and '再印字' (Reprint). At the very bottom, another red message reads: '<LP902 受信タイムアウト> 繰り返し発生する時は サービスデスクへTEL 願います。 TEL:0120-964-036'.

Android 版

The screenshot shows the Android app interface. The status bar at the top displays '11:03', signal icons, and battery level. The app header has a hamburger menu icon on the left, '売上' (Sales) in the center, and '直近明細' (Recent Details) on the right. Below the header, there are four rows of input fields: '業務' (Business) with 'クレジットカード' (Credit Card) selected, '金額' (Amount) with '100' entered and '円' (Yen) as the unit, '支払方法' (Payment Method) with '一括払い' (Lump-sum payment) selected, and '付随情報' (Additional Information) with '未入力' (Not entered). At the bottom, there are two buttons: 'リセット' (Reset) and '再印字' (Reprint). Below these buttons is a red warning message: 'もう一度やり直して下さい <LP901 接続エラー> 繰り返し発生する時は サービスデスクへTEL 願います。 TEL:0120-964-036'.

以 上